

Windgeräusche bei Betrieb der Lüftung

Beitrag von „Touareg-BO“ vom 29. April 2010 um 11:25

Hallo Touareg Freunde,

bin schon etwas länger in diesem Forum angemeldet...habe bis jetzt aber nur mitgelesen.

Ich fahre seit einem Jahr einen Touareg R5 Modell 2005 mit jetzt ca. 60.000 km auf der Uhr und komme aus dem Ruhrgebiet.

Ein Problem mit meinem Touareg lässt sich nicht lösen, vielleicht wisst ihr Rat? Ich habe hier schon viel über Windgeräusche gelesen, aber nicht in Verbindung mit der Lüftung.

Also wenn ich 160 kmh überschreite und die Lüftung eingeschaltet ist (Stufe 1 reicht schon) bläst es wie verrückt an der Beifahrertür vorne. IST DIE LÜFTUNG AUS - IST ALLES TOP!

Die Tür wurde schon von meinem VW Vertragshändler, der mir den Wagen auch verkaufte, eingestellt...aber leider ohne das gewünschte Ergebnis!

Für Tips wäre ich dankbar!