

Rost an der Nummernschildbeleuchtung


Beitrag von „rotheli444“ vom 16. Mai 2010 um 17:25

Hallo an die Gemeinde,

nur als Hinweis nach vielen guten Tipps für mich aus dem Forum:

mein T hatte "Beleuchtung prüfen" angezeigt.

Einmal ums Auto geschaut: die hintere Nummernschildbeleuchtung war ausgefallen.

Beim Lampenwechsel 

Die Leuchten waren (beide) von innen stark angerostet (daher auch der Lampenausfall) und die Öffnungen, wo sie in die Heckklappe hineingeschraubt werden, waren ebenfalls mächtig angegammelt.

Es sah aus, als wären die Blechränder gar nicht mit lackiert worden.

Ein vorsorglicher Blick scheint sich hier zu lohnen.

Einen schönen Sonntag noch

rotheli444