

Turbolader

Beitrag von „Léon“ vom 17. Mai 2010 um 08:33

Hallo N2ki,

bei unserem Land Rover Freelander TD4, vor dem Dicken, hatten wir plötzlich starkes Rußen. Leistungsverlust war auch nicht fest zu stellen. Der freundliche von den Landys hat uns dann am nächsten Tag gesagt der Turboschlauch sei geplatzt und so war es dann auch.

2 Jahre später dann wieder das selbe und als ich nachgeschaut hatte war ein anderer Schlauch vom Turbolader geplatzt. Haben es dann (we und wir mussten die Pferde noch heimbringen) mit einer Flasche und viel Panzertape bis zur Werkstatt gerichtet.

Leicht ölig war es am Austritsloch auch.

Fühl mal den Schlauch genau ab, hatte es bei uns auch nicht gleich gefunden.

Viel Glück