

Fragt nach Reifenkontrollgerät hat aber keins

Beitrag von „landstrasse“ vom 18. Mai 2010 um 16:45

Hallo zusammen bitte um Hilfe !

ich hatte nach einem Batterie kollaps die Batterie neu geladen und plötzlich (ESP u. Lenkwinkelsensor neu angelenrt) sucht das Gateway nach einem Reifenkontrollgerät. Das hatte ich aber noch nie (nicht bestellt). Wie ist die Codierung ohne Reifenkontrollgerät ich glaube ich habe momentan codierung 00006. Wer kann helfen ? Ich das Gateway im 2004 noch im Kessy oder im BCM ?

Gruss Landstrasse