

Software-Aktualisierung RNS 510

Beitrag von „Humvee“ vom 19. Mai 2010 um 23:10

Hallo,

wie man so schön sagt : blöd gelaufen !!!!!

Also mit der 1200 hast zu deiner vorgänger Version keine merklichen Vorteile.

Soll angeblich stabiler laufen, aber wennst vorher keine Probleme hattest, st das jetzt natürlich ein Schuss in den Ofen mit der Navi DVD und gelöschten Musik.

FW feststellen kannst jetzt nur mehr mit VCDS oder eben beim :).

Also freischalten lassen beim 😊 oder mit VCDS, dann gehts auch wieder über die Setup-Taste.

Aber nicht ärgern, Hilfe ist unterwegs ! 🙏