

Grüne schmierige Flüssigkeit tropft vorne auf der Beifahrerseite

Beitrag von „touareg123“ vom 21. Mai 2010 um 20:34

[Zitat von Humvee](#)

Bist über einen Frosch gefahren ????

Klingt sehr nach Scheibenreinigungswasser, entweder ist da was auseinandergeabgen oder gebrochen.

Füll mal Wasser voll und schau obs gleich wieder unten rauskommt.

Hallo,

aber ist Scheibenreinigungswasser leicht schmierig, so wie die grüne Flüssigkeit?

Kann es vielleicht auch sein, dass die Klimaanlage undicht ist? Diese habe ich vor kurzem erst wiederbefüllen lassen, da lediglich noch 5g drinnen waren. Aber das Zeug darin ist ja gasförmig und das Indikatormittel dürfte ja nur unter UV Licht sichtbar werden.

Grüße
Jürgen