

Radierende Reifen und Ausfall ABS

Beitrag von „macko“ vom 26. Mai 2010 um 13:17

[Zitat von schlossertom](#)

Ach ja: die Meldung "Bremsassistent Werkstatt" kommt **nicht** im Fahrbetrieb sondern ausschließlich (sporadisch) **unmittelbar nach dem Anlassen des Motors!!**

Hi,

deutet auf mangelnde Spannung hin... Ich würde mal ne neue Batterie verbauen!

gruss

marco