

# Anzeige Kompass und Standheizung

Beitrag von „Barracuda“ vom 29. Mai 2010 um 20:45

Hallo nweig!

Bleib hartneckig!

Ich habe das selbe Problem! VW will von diesem Serien-Fehler ablenken. Nach meinen Recherchen sind nicht wenige der serienmäßig- verbauten Displays betroffen, das Modell- Jahr variiert dabei. Der Ansprechpartner ist Herr XXX, der unter der bekannten Touareg- VIP- Hotline zu erreichen ist. Obwohl das Problem ernsthaft zu behandeln ist (meine Standheizung z.B. startete selbständig während der Betankung an der Tankstelle), verweist man auf die abgelaufene Kulanz.

Meine Devise: Bei einem Touareg, der neu bei ca. 50.000 Euro anfängt, sollte der vom Werk aus einmalig falsch programmierte Kalender ohne wenn und aber ausgetauscht werden. Bei jeder Tschibo-Uhr für 3,50 € ist das eine Selbstverständlichkeit.

Meine Bitte: Recherchiere, bleib hartnäckig und dran!

Gruß