

# **Fragt nach Reifenkontrollgerät hat aber keins**

**Beitrag von „landstrasse“ vom 30. Mai 2010 um 20:05**

Sorry, ich noch mal.

**Lösung vorhanden.** Ich habe das Gateway und das Kombiinstrument nocheinmal mit der gleichen Codierung codiert - dann was es weg. Drüber gebügelt. Gruss Landstrasse.