

Fragt nach Reifenkontrollgerät hat aber keins

Beitrag von „landstrasse“ vom 30. Mai 2010 um 20:05

Sorry, ich noch mal.

Lösung vorhanden. Ich habe das Gateway und das Kombiinstrument nocheinmal mit der gleichen Codierung codiert - dann was es weg. Drüber gebügelt. Gruss Landstrasse.