

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „Léon“ vom 31. Mai 2010 um 13:52

Hallo zusammen, gestern hat es uns dann auch erwischt: Stop! Fehler Fahrwerk! Werkstatt!

Erst mal neben ran, ließ sich nur noch runter, aber nicht mehr hochfahren, daher hab ich erstmal auf Kompressor getippt.

Dann kam gnädigerweise einer VW hier aus Marburg, weil wir auf dem Turnier hier waren und meine Mutter musste noch wieder 115km nach Wiesbaden.

Der Herr hat dann dem Fehlerspeicher ausgelesen und ist auf einen Defekten Sensor im Luftfederbein VL gekommen.

Heimgefahren ist sie dann noch ohne Probleme, da der T die Höhe dann gehalten hat, aber er ist mittlerweile schon beim Freundlichen. Mal schauen, Freitag ist nächstes Turnier, dann muss er wieder fahren.

Wenn er wieder zurück ist, dann werde ich euch nochmal berichten.

Bis dahin