

# Rost

**Beitrag von „Kleinschmidt“ vom 1. Juni 2010 um 14:35**

Hallo,

an meinem Touareg (BJ 2006) sind mir beim Wechsel der Reifen einige Roststellen im Radbereich (Fahrer- und Beifahrerseite) aufgefallen. Ich kann als Laie schlecht einschätzen, ob dieses der Ansatz einer kostspieligen späteren Reparatur ist, oder ob diese Rostansätze normal sind.

Ich würde mich freuen, wenn ein Experte seinen Rat geben könnte. Ich habe morgen einen Werkstatttermin und möchte vorab meine Chancen einschätzen.

Vielen Dank bereits im Voraus für die Antworten.