

# Dekorleiste bekommt Risse

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 4. Juni 2010 um 11:04

Hi!

Diese Erfahrungen mussten wir leider bei unserem Makassar Holz (Individual) auch machen. Selbiges Problem über dem Handschuhfach. Das Problem haben aber viele und ich denke es rührt von Spannungen her die im Holz liegen. Es reißt ja hier der Lack und nicht das Holz. Da es Echtholz ist (Holz arbeitet ja bekanntlich) und nicht irgend ein Immitat wie bei anderen Herstellern kann sowas leider vorkommen. Aus unserem A6 kenne ich das auch. Es ist mal wieder traurig aber bereits bekannt wie viele andere Sachen (a la Softlack Ablösung etc).

LG  
Manu