

Solarschiebedach defekt?!

Beitrag von „Becks“ vom 6. Juni 2010 um 12:23

Habe mir vor kurzem einen gebrauchten Touareg (10/2005) geholt. Habe jetzt wo es doch endlich mal schöner ist leider bemerkt, dass das Solarschiebedach anscheinend überhaupt nicht funktioniert.

Auch bei stärkster Sonneneinstrahlung dreht sich kein Lüfter.

Hat irgendjemand schon Erfahrung mit diesem Problem? Kann man es evtl. selbst beheben oder hilft nur der Weg zum Händler?

Besten Dank schon mal für etwaige Infos!