

# Schalten in den Rückwärtsgang nur mit starkem "Ruck"

**Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 9. Juni 2010 um 09:25**

Hallo,

Willkommen bei den TF ,

es könnte auch an leichtem Spiel im Antriebsstrang liegen , mehrere Kardanwellen , die 4 Gelenkwellen müssen in ihrer Drehrichtung umgekehrt werden ...

wichtig wäre da auch mal die Laufleistung ???

Grüße aus Berlin , Kruemelmonstter