

Startprobleme R5

Beitrag von „saruman“ vom 14. Juni 2010 um 20:16

Hey,

nachdem die Jungs von VW endlich heute Mittag da waren, haben sie den Dicken gleich mitgenommen.

Ergebnis: Festklemmende Luftklappe (Drosselklappe). Materialkosten 380€.

Gott sei Dank, das wir beim Kauf im Dezember eine Gebrauchtwagengarantie abgeschlossen haben.

Nachdem im Mai der Ölkühler undicht war und das Öl im Wasserkreislauf herumschwamm, zog das eine Woche Werkstattaufenthalt und eine Rechnung von knapp 4000€ mit sich.

Garantie hat alles übernommen.

Diesmal zum Glück auch.

Trotzdem Danke für Eure Hilfe.

Gruß

Lars