

Schiebedach beim V6 TDI

Beitrag von „Darragh“ vom 16. Juni 2010 um 20:29

Also zur Erklärung des Schaltbildes:

Der Taster an Pin 5 im Schalter für die Steuerung des Schiebedaches ist sobald man den Drehschalter auf "0" stellt geschlossen. Diese Funktion übernimmt im Fall des geöffneten Daches das Relais, welches abfällt, sobald die Zündung ausgeschaltet wird (Schließkontakte werden geschlossen). Der Drehschalter des Schiebedaches steht ja in der Stellung "offen", und kann somit den Kontakt nicht ausführen.

Ich habe das heute Nachmittag ausprobiert. Die Schaltung funktioniert. Der Bordcomputer meckert auch nicht. Werde mich Morgen daran machen, alles ordentlich zu installieren.

Kostenaufwand für Teile: incl. Kabel, Relais und Kabelschuhe 8,35€ 🍷

Relais hat unter der Abdeckung für die Notschließung auf der linken Seite seinen Platz gefunden.