

# RNS510 plötzlich ohne Ton

**Beitrag von „kapuna“ vom 19. Juni 2010 um 13:03**

Hallo,

seit heute habe ich nach dem Starten plötzlich überhaupt keinen Ton mehr vom RNS510 im Touareg?? Weder Radio, noch Naviansage, noch CD oder Touchscreenton und auch keinen Ton mehr vom Telefon.

Anruf bei VW brachte keine Erkenntnisse!

Bin völlig ratlos. Hat jemand eine Idee?