

Kofferraum Unterschied 2 zu 4 Zonen Klima

Beitrag von „Franks“ vom 24. Juni 2010 um 00:16

Bei der 4C Klimaanlage ist links im Kofferraum ein weiterer Wärmetauscher verbaut, dieser macht den Kofferraum etwas kleiner/schmäler so dass eine Wanne oder Matte nicht mehr reinpasst.

Eine Matte kann man womöglich anpassen, ist halt die Frage, was man da an der Seite abschneiden kann. Bei einer Wanne wird es wohl kaum möglich sein, selber Hand anzulegen, jedenfalls nicht, wenn man hinterher noch eine funktionierende Wanne haben möchte

Gruß

Frank