

# VW Touareg II - Eure Meinung

Beitrag von „Bobu“ vom 26. Juni 2010 um 09:22

[Zitat von oinotna111](#)

[...]die **Start/Stop Automatik** hat nicht funktioniert! Der Händler meinte, es sei wegen der gleichzeitig eingestellten Klimaanlage gewesen. Kann das wirklich sein, [...]

Es gibt mehrere Möglichkeiten warum Start/Stop nicht funktioniert hat. An der Klimaanlage alleine sollte es aber nicht liegen. Wenn die Bordnetzspannung einen bestimmten Wert unterschreitet wird die Start/Stop-Funktion abgeschaltet. Da die Klimaanlage auch Strom verbraucht kann sie dabei einen Einfluss haben. Wahrscheinlicher ist aber, das an dem Fahrzeug viele Funktionen wie Radio, Licht, Sitzverstellung etc. im Stand ausprobiert wurden und sich dadurch die Batterie unter den Grenzwert für Start/Stop entladen hat.

Eine andere Möglichkeit ist, dass die Funktion einfach abgeschaltet war (geht meines Wissens nach über irgendein Menü).

Gruß

Boris