

VW Touareg II - Eure Meinung

Beitrag von „oinotna111“ vom 26. Juni 2010 um 11:09

Hallo,

den Schalter in der Mittelkonsole habe ich schon gesehen und auch mehrmals ausprobiert. Wenn mit dem Schalter die Start/Stopp- Automatik ausgeschaltet wurde, leuchtet der Schalter rot. Bei erneutem Drücken (also wieder einschalten) erlischt auf dem Knopf in der Mittelkonsole die rote Beleuchtung, im zentralen Display zwischen den Rundinstrumenten erscheint aber das Start/Stopp- Zeichen durchgestrichen!

Ich war bei der Probefahrt insgesamt drei Stunden unterwegs, weshalb die Batterieladung eigentlich i.O. gewesen sein dürfte. Die Klimaanlage habe ich reduziert ohne Erfolg. Andere Energiefresser wie lautes Musikhören habe ich auch ausgeschaltet 😞

Gruss, Antonio