

# Kurvenlicht defekt

**Beitrag von „Arndt“ vom 27. Juni 2010 um 11:13**

Hallo Michael,

Seitlich am Armaturenbrett sind jeweils die Sicherungskästen verbaut. Zieh mal die Deckel ab. Die Beschriftung ist innen im Deckel aufgedruckt.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird aber die H7 Birne vom Abbiegelicht defekt sein. Die kann man ganz einfach selber wechseln.