

Fehlercode

Beitrag von „TG1977“ vom 2. Juli 2010 um 13:39

Hallo, wer kann mir mal über den Fehlercode was sagen.

Fehlerspeicher P261A

Kühlmittelpumpe "B" Steuerstromkreis Unterbrechung

Kann das damit zu tun haben, das öfters die Restwärmefunktion der Taster nicht funktioniert.