

Kolben im Bremssattel festgegemmelt!

Beitrag von „PoldyA4“ vom 6. Juli 2010 um 19:20

Hallo,

scheint ein Serienproblem zu sein 😞

Meinen Dicken hat es vor einem Monat auch erwischt. Bremssattel hinten rechts (Beifahrerseite).

Zu erst wunderte ich mich über leicht höheren Verbrauch und es roch manchmal komisch. Dann hat es einmal richtig gestunken. Da faste ich alle Felgen mal an und verbrannte mir an dem hinteren Rad fast die Hand....

Werkstatt des Vertrauens hat alles ausgebaut, Bremskolben raus und rein zum freigängig machen. Hat nix geholfen. Neuer Sattel musste her.

Was soll ich sagen. Zum Glück habe ich einen R5 😊

V6 und Co. ca. 310,- €, R5 150,- €

Ist zwar nicht die Welt, aber auf Dauer (siehe auch Preise Bremsscheiben und Co.) macht sich die Verwandtschaft zum T5 bezahlt 🙄

Viele Grüße
David