

Tropfen am Auspuff links

Beitrag von „SOA“ vom 6. Juli 2010 um 20:29

Servus Kevin,

hast Du die sogenannte 2+2 Klimaanlage mit 2tem Klimagerät im Heck verbaut (erkennbar an der separaten Klimabedienung für hinten)?

Wenn ja, dürfte es sich um Kondenswasser aus der Klimaanlage handeln.

Ansonsten ist da höchstens die Entwässerung für den Kofferraum bzw. die Zwangsentlüftung. Da sollte eigentlich kein Wasser herauskommen, es sei denn Dein Kofferraum ist undicht.

Viele Grüße

Sven