

Xenon hat Aussetzer und Fehlermeldung

Beitrag von „DerElektriker“ vom 16. Juli 2010 um 06:57

Hallo Yves,

join the club!

Genau den gleichen Fehler habe ich bei meinem V10.

Am Montag habe ich Termin Nr. 2. (Garantie läßt grüßen)

Brenner wurden beim ersten Mal gewechselt, aber der Fehler ist noch da.

Sobald ich mehr weiß melde ich mich dazu nochmal.

Gruß

Thilo