

verspannung bei rangieren

Beitrag von „rollo68“ vom 12. April 2004 um 16:38

Hallo Borko!

Es wird sich wohl als ein Rubbeln in engen Kurven zuerkennen geben, so als ob Du kein Diff an der Voderachse hättest.

MFG

Roland