

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „khclp“ vom 16. August 2010 um 18:21

Hallo

das könnte dann ein Sensor für die "Fahrzeughöhenkontrolle" sein der defekt ist.

Das sollte der 😊 aber feststellen können.

LG Kurt

