

## T II, iPhone und Bluetooth

**Beitrag von „RockingRick“ vom 20. August 2010 um 09:02**

Moin!

Es gibt tatsächlich ein Problem bei Apple mit iOS 4.0.x. Viele Autos (Mercedes, VW, Peugeot etc.) haben immense Probleme mit der Bluetooth-Anbindung des iPhone.

Schau hier: <http://discussions.apple.com/thread.jspa?th...72766&tstart=15>

Mit der neuen Version iOS 4.1 soll das alles wieder gut werden, also warten...

Gruss

Ulli