

# Ruckeln beim Fahren, aber kein Platten

Beitrag von „fanta1414“ vom 26. August 2010 um 16:55

Hallo Touaregi's,

ich habe ein Sonderbares Problem mit meinem V10.

Vor zwei Wochen bin ich auf der Straße gefahren. Dann fing er an zu ruckeln und man meinte es sei ein Platten. Mein Kumpel war der gleichen Ansicht. Habe mich noch nach Hause gerettet und dann festgestellt das da nichts ist...Am nächsten Tag losgefahren und das ruckeln war verschwunden. Dann 1000km weitergefahren und gestern ging es wieder los. Das Auto schwänzelte leicht hin und her. Füllte sich eben an wie ein Platten.

Wieder nach Hause gerettet und nachgeschaut. Nichts gesehen. Dann heute morgen wieder gefahren und alles war ganz normal. Gleich in die Werkstatt.

Wisst Ihr da was?

Gruß Martin