

# Teilweiser Ausfall der Zentralverriegelung

**Beitrag von „curio“ vom 30. August 2010 um 09:04**

..vielleicht hängt das auch mit Hochspannungs (Ober-)leitungen zusammen (Bundesbahn, Straßenbahn). Bei mir fällt jedes mal die Pulsmessung am Fahrradcomputer aus, wenn ich parallel zu einer Bahnstrecke fahre. Ich glaube die Schließsysteme arbeiten im selben Frequenzbereich?!

Happy Day

Achim