

V10 TDI - Ladeluftsystem undicht

Beitrag von „DerElektriker“ vom 4. September 2010 um 16:24

Hallo TF,

mal wieder Fragen von mir an Euch 😊

Wie die meisten ja wissen, bin ich eigentlich beim Luft in Eschborn.

Heute bin ich mal fremdgegangen. VW Retail Rhein-Main (jetzt Volkswagen Automobile Frankfurt) hatte bei uns am Supermarkt eine Aktion mit einem kostenlosen Sicherheitscheck.

Ich habe mir den Spaß gemacht und mich mal in die Reihe gestellt.

Ergebnis: Fast alles ok, nur die Feststellbremse ist bald durch (unerheblich und bei 96 Tkm durchaus in Ordnung), und das Ladeluftsystem ist angeblich undicht (d.h. er bläst und hat "keine Leistung"; für mich ist es zwar genug, aber der Meister war unzufrieden)

Daher folgende Fragen:

1. Hat irgendwer mit dem Ladeluftsystem beim V10 TDI Erfahrung oder ähnliches gehabt?

Ich lasse es am Donnerstag checken, bin aber neugierig auf Vorerfahrungen.

2. Wie weit geht bei Euch die Loyalität zum Autohaus?

Eigentlich bin ich beim Luft zufrieden, aber das aktuelle Gedöns mit Terminen gibt mir genauso zu denken wie die Tatsache, daß das mit dem Turbo bei denen nicht aufgefallen ist, während der andere Meister das beim Auffahren auf den Bremsenprüfstand bemerkt hat (OK, war etwas weiter, weil er um die Ecke in die Werkstatt gefahren ist. Der Ausflug sei ihm gegönnt 😊)

Danke für Eure Sicht der Dinge.

Ansonsten bis nächste Woche. Für Dresden reicht die Leistung 😄

Gruß

Thilo