

Spannrollen V6 TDI

Beitrag von „donato“ vom 8. September 2010 um 12:06

Hab beim Laufenlassen eine gewisse Unruhe festgestellt und dann natürlich bei stehendem Motor die Spannrolle mit beiden Händen auf Spiel überprüft...

D.H. zwischen Daumen und Zeigefinger hin und hergewackelt.

Und dabei dieses Kippeln bemerkt.

Naja Geräusche macht es noch nicht das gute Stück

Donato