

# Kurzarbeit-Diskussion

Beitrag von „ap11“ vom 13. September 2010 um 11:24

## Zitat von Arndt

In der Slowakei?

Und außerdem: Was hat Absatz mit Kurzarbeit zu tun?

Kraftstoffversorgung: Siemens VDO  
Luftfederung: Continental Teves  
Verkabelung: Dura Autom. Plettenberg  
Scheibenwascher: Siemens VDO  
Soundsystem: Bosch  
Zentralverriegelung: Siemens VDO  
Scheibenwischer: Bosch  
Einparkhilfe: Bosch  
Wagenheber: ThyssenKrupp Bilstein  
Achsgetriebe: ZF Deutschland  
Glas: Saint Gobian Sekurit  
Batterie: Johnson Controls  
Kardanwelle: GKN Driveline  
Kraftstoffpumpe: LuK Schaeffler  
Seitenspiegel: Schefenacker  
Kombiinstrument: Bosch  
Navigationssystem: Bosch  
Elektr. Sitzversteller: Brose Coburg  
Sonnendach: Webasto  
Radlager: FAG Kugelfischer  
Achsen: ThyssenKrupp Automotive D.  
Lenkrad: TRW  
Radio, Alarm, Heizung, Klima: Delph  
Airbag-Steuergerät: Bosch  
Verteilergetriebe: New Venture Gear D.  
Sitze: Johnson Controls  
Karosserieteile: Dura Autom. Bratislava  
Decklacke: DuPont Bratislava  
Innenkotflügel: ThyssenKrupp GB  
Starter: Bosch  
Türsysteme: Brose Bratislava

Getriebelager: ThyssenKrupp Automotive D.  
Schaltgetriebe: ZF Deutschland  
Automatikgetriebe: Aisin Japan  
Lenksäule: ThyssenKrupp Automotive D.  
Nockenwelle, Kurbelwelle: ThyssenKrupp Automotive D.  
Motormanagement: Bosch / Siemens VDO  
Einspritzung: Bosch  
Nockenwellenantrieb: FAG Kugelfischer  
Frontmodul: Hella Behr Platic Omnium  
Xenon: Valeo  
Klimakondensator: Behr Frankreich  
Schläuche: ContiTech  
Ölkühler: Behr Deutschland  
Kühler: Behr Slowakei  
Turbolader: Borg Warner (V6TDI)  
Generator: Delphi  
ESP: Continental Teves  
Bremsen: Continental Teves  
Reifendruckkontrolle: Beru  
Lenkung, Servotronic: ZF-Lenksysteme  
Antriebsflansche: ThyssenKrupp Automotive D.  
Längslenker: ThyssenKrupp Automotive D.

Zulieferer des Touareg 1 nach Autobild Allrad .Glaube kaum ,dass die Teile des Neuen alle aus Bratislava kommen.Und auch da gibt es Kurzarbeitsregelungen.

Gruß