

Auto springt nicht mehr an

Beitrag von „ap11“ vom 16. September 2010 um 16:32

14 Volt Ladestrom bei laufenden Motor sollten es schon sein. Klingt eher nach Lichtmaschine bzw. zugehörige Regler.