


# Austauschkit auf Premium UMTS

Beitrag von „Umqi“ vom 21. September 2010 um 08:43

[Zitat von ActiveMike](#)

Hmm hat der GP Touareg I nicht auch schon CAN 2.0 zumindest RNS 510 

Kann sein, so genau bin ich da nicht im Thema, es ist auf jeden Fall kein Kontakt zwischen der der PFSE UMTS und dem VCDS möglich. Die FSE wird im GP nicht erkannt. Eigene Erfahrung. Selbe FES im Golf 5, 6 und Touran - keine Probleme, wird sofort erkannt und funktioniert. An der Box konnte es also nicht liegen.

Grüße,  
Umqi