

Luftzug an der BF Seite

Beitrag von „DerElektriker“ vom 30. September 2010 um 18:55

Jörg,

lass mal checken, ob Deine Türen evtl. "hängen"

Das siehst Du eigentlich ganz gut an der Fensterkante.

Bei mir sind es bei allen vier Türen etwa 6-7 mm, und da kann es sein, daß die Dichtung am Fensterrahmen nicht richtig dichtet, vor allem bei Fahrtwind.

Ich hab demnächst Inspektion und lasse die einstellen. Mal sehen, was passiert 😊

Gruß

Thilo