

Wassereinbruch - Kulanzabsage...

Beitrag von „Nicknac0815“ vom 5. Oktober 2010 um 10:55

Moin Fisch!

Danke für den Hinweis! Nein, der Vorbesitzer hat nicht Hand angelegt. Der Fehler lag definitiv in der Fabrikation. Zur Instandsetzung wurde auch der hintere Dachhimmel abgenommen. Der Wagen ist von Privat erworben, besitzt allerdings eine zusätzliche Werksanschlussgarantie. Leider übernimmt die Anschlussgarantie nach Aussage des Händlers die ausgeführte Reparatur nicht. Wasser ist übrigens nicht nur beim Öffnen der Heckklappe eingetreten, sondern generell bei Regen.

Gruß,
Alex