

# Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „SOA“ vom 7. Oktober 2010 um 19:15

[Zitat von Meisterjoshi](#)

und was kann im schlimmsten fall passieren?

Entweder geht der Microschalter auf die Dauer kaputt oder das Steuergerät legt einen Fehler ab und die Verstellung funktioniert nicht mehr richtig.