

Zuheizer mit Fernbed. T91 nachgerüstet - Probleme,..

Beitrag von „clubchef“ vom 14. Oktober 2010 um 11:03

Hallo Danijel!

Meine Fernbedienung (T91) hat im Moment keine Böcke, wahrscheinlich muss sie neu angelernt werden. Hast Du dazu eine Anleitung bzw. einen TIP?!

Wenn ich auf ON drücke, dann blinkt die ganz schnell gelb (5 Sekunden lang) und nichts tut sich!

Danke!

Gruß, Sascha