

Zuheizer mit Fernbed. T91 nachgerüstet - Probleme,..

Beitrag von „Bernd S“ vom 14. Oktober 2010 um 14:09

Ich meine mich zu erinnern, daß das ein Zeichen für eine leere Batterie im Handsender ist. Wenns nicht stimmt, bitte nicht hauen...

