

Zuheizer mit Fernbed. T91 nachgerüstet - Probleme,..

Beitrag von „clubchef“ vom 18. Oktober 2010 um 09:40

Danke an alle mit dem Batterie-Tip! 🙌🌐🙌

Ja, es war die Batterie, denn mit einer Neuen klappt die Sache nun wie gewohnt 😄 Eine neue Batterie gibts Schmerzfrei auf Ebay für 4,50 EUR. Sucht einfach nach "Duracell DL1/3N 3V".

Allen eine gute + unfallfreie Fahrt durch den kommenden Winter!