

drehzahlschwankungen bei konstanter Geschwindigkeit

Beitrag von „Thor“ vom 18. Oktober 2010 um 17:16

Hallo

Entschuldigung das ich mich jetzt erst wieder melde - aber mein Notebook war abgeraucht.
Also war beim Freundlichen - Fehlercode ausgelesen - neue Drosselklappe bestellt - eingebaut
und siehe da alles wieder in Ordnung (habe noch keine Rechnungscopy- teile Euch mit was es
gekostet hat - bei mir ging es noch über die Anschlußgarantie)
Ach ja - ist ein V6 3.0 Automatik.

Gruß Helle