

Handyvorbereitungs Adapter?

Beitrag von „Peters T-reg“ vom 20. Oktober 2010 um 00:40

Hallo Erik,

Dein Beitrag hat mir schon etwas geholfen. Nachdem ich heute meinen neuen "Gebrauchten Bj.2007" abgeholt habe und es beim Händler schon nicht möglich war, mein oder sein Handy per Bluetooth einzuloggen, kommt nach allen Versuchen entsprechend der Bedienungsanleitung nur der Bluetooth-Touch-Adapter als die wahrscheinlichste Lösung für die Einbindung eines anderen Handys wie auf der Handyschale vermerkt in Frage. Hat mein Verkäufer letztendlich so auch orakelt. Nachdem Handy und Adapterkosten fast gleich sind, ist der Adapter wohl zukunftssicherer.

Zum IPOD-Anschluß und CD-Wechsler sowie Aux: Genau Dein Problem habe ich auch (IPOD über CD-Steuerung, CD-Wechsler scheintot, AV/AUX ohne Wirkung. Ich habe im Forum aber noch nichts eindeutiges gefunden.

Ich nehme an, dass die Anschlüsse auf der Rückseite des RN-52 für den IPOD-Anschluß abgesteckt wurden.

Hier könnte ein DMC-Interface die Lösung sein, z.B. guckstu hier "<http://www.best4cars.de/DMC-USB-SD-AUX...-Quadlock-12pin>". Hat jemand Erfahrungen dazu?

Gibt es dazu was Neues dazu, interessiert mich ab heute sehr.

Grüße
Peter