

Suche Anleitung Motor ausbau V10 TDI

Beitrag von „superbernst“ vom 20. Oktober 2010 um 18:09

Hallo habe bei meinem V10 TDI einen Ölverlust, es kommt irgendwo vom rechten Turbo - Zylinderkopf oder so nur leider kann ich es nicht sehen wo das Öl herkommt. Daher suche ich eine Anleitung was alles zu beachten ist beim V10 um den Motor auszubauen.

Bin für jeden Tip dankbar.

Danke

mfg Ernst