

V 10 Lichtmaschine getauscht... --->>> Ölproblem

Beitrag von „aindle“ vom 24. Oktober 2010 um 12:14

Tag zusammen...

Also das Problem ist die Ölfiltereinheit...

Aus so ner kleinen Bohrung kommt das Öl raus....

Hat jemand ne Ein-/Ausbauanleitung ?

Wäre sehr hilfreich.

Vielen Dank.

Grüße