

Handy entkoppeln und BT-Adapter

Beitrag von „Peters T-reg“ vom 25. Oktober 2010 um 18:08

Hallo zusammen,

ich habe mir voller Hoffnung für die FSE statt dem erforderlichen Handy (Nokia 6233) wegen besserer Variationsmöglichkeiten den Bluetooth Touch Adapter zugelegt.

Randdaten: Touareg Bj. 08/2007, FSE Standard mit Handy in Mittelkonsole

Problem: beide finden sich nicht, sowohl automatisch als auch manuell. 🤖

Ich wollte dann die alte Eintragung des nicht vorhandenen Nokia 6233 entkoppeln (Zündung und 10 sek. Schraubenschlüsseltaste), bekomme aber keine Veränderung oder den Quittungston.

Ich gehe mal davon aus, dass der BT-Adapter nicht geht, weil das alte Handy eingetragen ist und/oder er es nicht überschreiben kann.

Wie bekomme ich das raus? 🤖

Und noch was: wie wird den die "Sichtbarkeit" der FSE bestätigt, hier tut sich auch nichts.

Bleibt nur ein Defekt irgendwo, oder ?

Ich habe das Forum durchsucht und gekockelt, aber nicht genau mein Problem gefunden.

Vielleicht kann mir einer helfen.

Ansonsten allen allzeit gute Fahrt.

Peter