

# **FSE-Vorbereitung in der Mittelarmlehne Bluetooth-fähig machen. GESCHAFFT!!!**

**Beitrag von „nweigl“ vom 31. Oktober 2010 um 21:22**

Hallo Mic,

bei mir hat die Umprogrammierung genau das beschriebene Problem (Verbindung wird aufgebaut und sofort wieder getrennt) behoben.