

# **Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion**

**Beitrag von „nweigl“ vom 2. November 2010 um 19:26**

Hallo,

Xenon Brenner links wurde getauscht, jetzt geht wieder alles. Insgesamt bin ich jetzt aber 300,- Euros los.