

Neue Navi-DVD V7 und kein Ton...

Beitrag von „wosmein“ vom 15. November 2010 um 17:27

moin, aaaalso... ich war letzte Woche Donnerstag also beim Händler und hab ihm das Problem gezeigt.

Er meinte, das das komplett neue Aufspielen der Navisoftware von der Update-CD das problem lösen wird.

45 Min später.... alles beim alten, Lautsprecher rechts unten grau + keine Ansage.

Außerdem hat er gesagt, wenn meiner schon mal inn der Werkstatt ist **MUß** er die neueste Software aufspielen, da er sonst mit VW riesen Ärger bekommen würde.

Noch ne Stunde warten.....

Ich hab noch soon Klappern oder Rumpeln an der Hinterachse, Probefahrt mit dem Techniker gemacht, Auto auf die Bühne, druntergeguckt - nix gefunden.

Koppelstangen des Stabis hinten hatte ich schon erneuert (Meyle HD), Lagergummis auch schon. Das hatte er vermutet, wars aber denn ja nicht. Weiter hat er keine Idee.

4 1/2 Stunden später war ich wieder zu Hause.... Navi funzt immernoch nicht richtig und rumpeln tuts immer noch.

Der techniker meinte noch , das es sein könnte das, die V5 oder V6 zuerst installiert werden müßte... aber ich weiß nicht was vorher drauf war ... genaues konnte er auch nicht sagen...

Ich hab dann Abends rechts die Achse noch zerlegt--- komplett! Alle Lenkstangen und das Domlager des Federbeins kontrolliert, weil ich vermutet hab , das sich das obere Lager gelöst hat... aber alles wieder nix, nix, nix.... Haltestangen, Koppelstangen und Domlager alles ok, rumpelt immer noch 🚗 🗣️

Ich werd weitersuchen... bin Typ Wadenbeißer 😊

Inzwischen sind wir im Allgäu im Urlaub und nun machen vorn die Radlager noch Geräusche..

na Gott sei Dank, hab ich nachm Urlaub endlich wieder was zu tun!!!

wenn Fortschritte zu vermelden sind, erfahrt Ihrs als erste...
gruß